

GeMeric 2



La Nueva Opción Basada en un PLC que Actualiza la Mayoría de los Controles de las Incubadoras a la Tecnología Basada en Sensores, Programable, Sin el Gasto de Reemplazar su Sistema de Control Actual

Las Características Incluyen:

- **El Control Avanzado de la Temperatura**
El GeMeric 2 está programado para controlar la temperatura usando un circuito cerrado PID o la configuración ENCENDIDO/APAGADO. Esta flexibilidad permite al cliente adaptar el control a sus necesidades específicas
- **Opciones de Enfriamiento:**
El PLC permite la configuración de hasta 6 modos diferentes de enfriamiento
- **Programación por Etapa:**
Para Nacedoras e Incubadoras
- **Conectividad Completa:**
Al Maestro y al Advisor
- **Tiene Casi Todas las Funciones de un Control Completo:**
El GeMeric 2 puede controlar: La posición del damper, el soplador, el volteo, las luces, las alarmas y el cronómetro del volteo
- **El Panel del Operador es Fácil de Usar:**
Un teclado de lámina permite un fácil acceso y navegación de los menús
- **Fácil de Instalar:**
No es necesario remover los huevos de la incubadora
- **Luces Indicadoras LED:**
Permiten ver a distancia el estado operacional de la incubadora o la nacedora
- **Opciones de Calibración:**
Los sensores GeMeric 2 pueden ser calibrados para un rendimiento óptimo



El GeMeric 2 es una gran solución para reemplazar los termostatos de mercurio en incubadoras y nacedoras y el GeMeric 2 abre la puerta para que este sistema sea instalado en casi todos los sistemas de incubación en el mercado. Ya que la actualización se basa en un PLC del tamaño de la palma de la mano, solamente necesitamos mantener los interruptores, algunos de los relés y, tal vez, una fuente de alimentación del control original para lograr el acceso a todo el sistema.

No necesitamos más tableros costosos hechos por encargo especial con una capacidad limitada de programación. El mantenimiento es muy fácil y también la unidad del PLC puede reemplazarse fácilmente por una unidad en existencia programada de fábrica.



Use el GeMeric 2 combinado con la Alarma Sin Mercurio para eliminar casi todo el mercurio de la incubadora o de la nacedora.